



# STADTGESTALTUNG


INNOVATIV • INTELLIGENT • KOSTENGÜNSTIG

An abstract drawing featuring a dense network of colorful scribbles in green, blue, yellow, and red. The drawing includes several handwritten elements: a circled 'p' in the upper right, a circled 'p' in the lower left, and the word 'Muske' with an arrow pointing to the right in the lower right. There are also some faint, illegible handwritten notes in yellow and black. The drawing is set against a white background with a solid blue vertical bar on the right side. Two black rectangular boxes with white text are overlaid on the drawing.

NEUE

UFER

# Geschichte



# Pleißegedenkumzug 1988 / PleißePilgerweg 1989

## PLEISSEGEDENKUMZUG 5. JUNI 1988



Aufnäher für die Teilnehmer des Umzuges



An der Sachsenbrücke am Elsterflutbett


## PLEISSEPILGERWEG 4. JUNI 1989



Windscheidstraße, kurz nach der Andacht in der Paul-Gerhardt-Kirche



Vor der SED-Bezirksleitung in der Karl-Liebknecht-Straße



Am Connewitzer Pleißewehr wurden Wasserproben entnommen



Beim Abschlußmeeting im Clara-Zetkin-Park



Polizeikette in der Windscheidstraße



Schlußveranstaltung in der Reformierten Kirche mit Volkspolizeipräsenz

# Aktionen





Der steinerne Sarg

# Gutachten zum Zustand der Pleißewölbleitung



Regenrückhaltebecken Georgi-Dimitroff-Platz (Beginn), stark korrodierte Stahl - I - Träger mit Auflagerdurchfeuchtung



Regenrückhaltebecken Georgi-Dimitroff-Platz, Übergang Stahl - I - Träger – Fischbauchträger



Ehemalige Brücke Gottschedstraße mit korrodiertem Ziegelmauerwerk (Klinker) und kreuzender Leitung



Starker Wassereinbruch, starke Träger- und Mauerwerkskorrosion im Bereich der Wände und der Kappendecke, Wurzeleinwuchs



Wurzeleinwuchs im Deckenbereich sowie durch einmündende Rohrleitungen und Fugen im Natursteinmauerwerk



Natursteinmauerwerk (Bruchsteinmauerwerk) mit starker Fugenkorrosion bzw. fehlendem Fugenmaterial (Hohlfugen bis 10 cm Tiefe)



Ehemalige Brücke Friedrich-Ludwig-Jahn-Allee, korrodiertes Ziegelmauerwerk, Fugenkorrosion im Natursteinmauerwerk



Auslaufbauwerk Rosentalbrücke, Fugenkorrosion im Natursteinmauerwerk

STADTKULTURPROJEKT LEIPZIG  
DIE RÜCKKEHR DER FLÜSSE INS LEIPZIGER STADTBILD  
Ergebnisse eines Entwurfsseminars


# NEUE





# UFER

A U S S T E L L U N G  
in der Hochschule für Grafik und Buchkunst  
2. Juni bis 28. Juni 1991 täglich 10 bis 18 Uhr


# Öffnungs- abschnitte



# 1. Bauabschnitt



Ansicht Brausteg




Ansicht Mahlmannstraßenbrücke


# 1. Bauabschnitt




## 2. Bauabschnitt





## 2. Bauabschnitt




# 3. Bauabschnitt




### 3. Bauabschnitt




# 4. Bauabschnitt




## 4. Bauabschnitt




# 5. Bauabschnitt



Schnitt des Fußgängerstegs vor der Tiefgarage



Schnitt des Tiefgaragenausgangs



Grundriß Platzebene

PROF. U. COERSMEIER ARCHITEKTUR UND STADTPLANUNG BDA  
 MARKGRAFENSTR. 10 04100 LEIPZIG TEL. 0341-211 14 12

FRITZ VON HARCH-ANALDE

BADWEG


## 5. Bauabschnitt



## 4./5. Bauabschnitt




# Öffnungs- abschnitte



## 6. - 8. Bauabschnitt



# Flüsse und Mühlgräben in Leipzig vor 1995



# Flüsse und Mühlgräben in Leipzig Zukunft

